


- 
- ✓ *Thermografische inspecties*
 - ✓ *Onafhankelijk en objectief*
 - ✓ *Rapportage voor bewijsvoering*



Professional in Thermografie

Tummers Thermografisch Serviceburo Stein
Schineksstraat 15
6171AM Stein
Tel. 046-4338852 / 06-11320413
Internet: www.ir-thermografie.nl/woningen
E-mail : info@ir-thermografie.nl



**U wilt (als koper)
Zekerheid?**

- Isolatiegebreken
- Warmteverliezen
- Koudebruggen
- Lekkages
- Vocht

**Wij maken het onzichtbare
voor u zichtbaar**

Het Energielabel of EPA geeft GEEN zekerheid over de fysieke toestand van warmteverliezen, isolatie, koudebruggen, (dak)lekkages, vocht etc.

Kies daarom voor zekerheid d.m.v. een thermografische inspectie door TTSS.

Als koper wilt u zekerheid!

Warmteverliezen en koudebruggen via gevels of daken, gebrekkige isolatie, lekkages van daken of leidingen, vocht en schimmels in gevels en muren, zijn zaken die u niet wilt. Deze gebreken zijn meestal onzichtbaar en blijven tijdens een standaard keuring of taxatie onontdekt.

Het door de verkoper aangeboden Energielabel en E.P.A. geven hier ook geen garantie voor!!!

TTSS is professional in thermografische inspecties en maakt de omvang van eventuele problemen en onzichtbare gebreken snel zichtbaar.

Voor u -als potentiële woningkoper- biedt dit inzicht en zekerheid over de aan te kopen woning, waardoor u een sterke onderhandelingspositie heeft t.o.v. de verkoper. Tevens worden drastische bouwkundige ingrepen beperkt en kosten bespaard en een grote mate van zekerheid geboden.

De kosten van de thermografische inspectie zijn relatief laag en vallen in het niet tegen de zekerheid, uitgeschakelde risico's en duidelijkheid. Met de objectieve rapportage incl. visuele en infrarood beelden heeft u sterke argumenten voor onderhandeling.

Daarnaast leidt de wens tot kostenbesparing in energiekosten in toenemende mate tot een verzoek om thermografische inspecties en rapportage.

Wij staan garant voor een snelle en non-destructieve inspectie (en/of lekdetectie), met inzichtelijke rapportage in oorzaak en gevolg, wat voor u resulteert in een besparing van risico's, geld en onnodige zorgen.

Voor meer toepassingen van onze thermografische inspecties kunt u ook op onze website terecht: www.ir-thermografie.nl
Specifiek voor woningen: www.ir-thermografie.nl/woningen

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen voor een thermografische inspectie.

Met vriendelijke groet,

Wim Tummers

Tummers Thermografisch Serviceburo Stein
Tel. 046-4338852
Mobiel 06-11320413
info@ir-thermografie.nl